

**TÍTULO:**  
*Reparación de serpentín para Aire acondicionado de 20 Toneladas*

**CODIGO:** RE-CC-FR-005

**VERSIÓN:** 01

**FECHA DE EMISION:** 30 de marzo

**DIRECCIÓN:**  
*Recursos*

**GERENCIA:** Servicios Generales

**PÁGINA:** 1 de 2

**1. Marca con una X tipo de ficha técnica:**

**Bien:** \_\_\_\_\_

**Servicio:** \_\_\_\_X\_\_\_\_

**2. Nombre del bien o servicio:**


Serpentín para condensador de 20 Toneladas R-410A, Modelo **YC240C00A4AAA2A** Serie **N1B255962**

**3. Código SAP**  
**N/A**

**4. Descripción del bien o servicio:**

Se denomina serpentín o serpentina a un tubo de forma frecuentemente espiral, utilizado comúnmente para enfriar vapores provenientes de la destilación en un calderín y así condensarlos en forma líquida

**5. Imagen (solo aplica para bienes):**



• **Especificaciones técnicas:**

- tamaño según modelo del Equipo
- Modelo **YC240C00A4AAA2A**
- Serie **N1B2559620**
- Fabricación de cobre
- Para un aire de una Capacidad 20 Toneladas



**TÍTULO:**  
*Reparación de serpentín para Aire acondicionado de 20 Tonelada*

<b>CODIGO:</b>	<b>RE-CC-FR-005</b>
<b>VERSIÓN:</b>	<b>0</b>
<b>FECHA DE EMISION:</b>	<b>Marzo 30/2023</b>
<b>PÁGINA:</b>	<b>2 de 2</b>

**DIRECCIÓN:**  
*Recursos*

**GERENCIA:**  
*Servicios Generales*

**6. Garantías**

- 1 AÑO

**7. Aplicación del bien o servicio:**

- Reparación de Equipo

**8. Observaciones importantes:**

- Para ser instalado en Megacentro segundo nivel área de auditoría y legal

<b>ELABORADO</b>	<b>REVISADO</b>	<b>APROBADO</b>
<i>COORDINADOR DE MANTENIMIENTO</i>	<i>GERENTE DE SERVICIOS GENERALES</i>	<i>DIRECTOR RECURSOS</i>
<i>Marlin Benitez Blanco</i>	<i>Jenery Feliz Feliz</i>	<i>Camilo Suero</i>
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: <i>3-10-2007</i>	Fecha: <i>3-10-23</i>	Fecha: